

# 10 RÁD, AKO UŠETRIŤ PRI VYKUROVANÍ

#setrimeprenas

1 °C viac = + 6 % energie



Zbytočne  
neprekurujeme



Nastavme si hlavice  
na radiátoroch správne



Sledujme vlhkosť  
vzduchu  
v miestnostiach



Neprekrývajte  
radiátory



V zime nevypínajme  
kúrenie úplne



Vetrajme krátko  
a intenzívne



Nezabudnime  
na odvzdušnenie  
radiátorov



Skontrolujme  
nastavenie okien



V zimnom období  
pustime slnko dovnútra



Najskôr znížme  
spotrebu, až potom  
využijeme OZE



EURÓPSKA ÚNIA  
Európsky fond regionálneho rozvoja

